



Gewässerstrukturgüteklassen

- unverändert
- gering verändert
- mäßig verändert
- deutlich verändert
- stark verändert
- sehr stark verändert
- vollständig verändert

Ufer
Sohle
Land

Quelle: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Stand 2008

- ▲ Querbauwerk
- Kilometrierung
- Gewässerabschnitt
- Schnauder
- Fließgewässer

Änderungen				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Referat 46, Bergbaufolgen				
Lagebezug: RD 83 15°		Höhenbezug: DHN 92		
Landkreis: Stadt Leipzig, Landkreis Leipzig		Gemeinde:		
Gemarkung:		Flurstück:		
Gez.	Datum	Name	Unterschrift	Grundlagenmittlung mit Alternativuntersuchungen Fließgewässer Schnauder Gewässerstrukturgüte
Bearb.	13-07-18	DHI		
Gepr.	13-07-18	ADH		
Gepr.	13-07-18	IGU		
Auftragsnr.: G114017GB.0220.DD1		Plan-Nr.: Karte 4		Maßstab: (m, cm) Blatt: 1
Phase: LP 1		Blattgr.: 594x841		Maßstab: 1:25.000