


## Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)



### 1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Gewässerart            | Fließgewässer         |
| OWK-ID                 | DESN_537316-1         |
| OWK-Name               | Wilde Sau-1           |
| Verlauf ab             | Quelle                |
| Verlauf bis            | unterhalb Regermühle  |
| Länge                  | 15,28 km              |
| Eigeneinzugsgebiet     | 30,24 km <sup>2</sup> |
| Gesamteinzugsgebiet    | 30,24 km <sup>2</sup> |
| Gewässername           | Wilde Sau             |
| Gewässerordnung        | 1, 2                  |
| Wasserkörpereinstufung | natürlich (NWB)       |




Foto: LfULG

## Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausweisungsgründe<br>(erheblich verändert)      | -                                                                                           |
| Vorranggewässer                                 | nein                                                                                        |
| Zielerreichungsgewässer                         | nein                                                                                        |
| OWK-Oberlieger                                  | -                                                                                           |
| seitl. einmündende OWK<br>(in Fließrichtung)    | -                                                                                           |
| OWK-Unterlieger                                 | Wilde Sau-2 (DESN_537316-2)                                                                 |
| Grundwasserkörper                               | Elbe (DESN_EL-1-1-2), Tanneberg (DESN_EL-1-10)                                              |
| Gewässertyp nach LAWA                           | Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche (Typ: 5)                                |
| Fischgemeinschaften                             | Salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals, Salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals |
| Bergbaulich beeinflusstes<br>Gewässer           | nein                                                                                        |
| Abwasserbedingtes<br>Defizitgewässer            | ja                                                                                          |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Nitrat)   | nein                                                                                        |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Phosphat) | nein                                                                                        |

### 2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



### 3. Räumliche Zuordnung

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Flussgebietseinheit    | Elbe                                     |
| Koordinierungsraum     | Mulde-Elbe-Schwarze Elster               |
| Teilbearbeitungsgebiet | Elbestrom 1                              |
| Federführendes Land    | Freistaat Sachsen                        |
| Beteiligtes Land       | -                                        |
| Landkreise             | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen |
| Regionale AG           | Elbe                                     |

## Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)

### 4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet  
Grundwasser -

Trinkwasserschutzgebiet  
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach  
Vogelschutzrichtlinie -

Gebiet nach FFH-Richtlinie -

Gebiet mit  
Hochwasserrisiko DESN\_RG\_537316\_MES\_ES1\_1, DESN\_RG\_5\_MES\_ES1\_1

OWK mit  
Trinkwassergewinnung nach §8 OGewV 2016 nein

### 5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

#### Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut  
gut bzw. gut und besser  
mäßig  
unbefriedigend  
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

|                                | Messstellen-Nr.                                | Koordinaten               | Bewertung       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Phytoplankton                  | -                                              | OW: -<br>NW: -            | nicht anwendbar |
| Makrophyten/<br>Phytobenthos   | OBF12000                                       | OW: 397377<br>NW: 5655985 | mäßig           |
| Benthische<br>wirbellose Fauna | OBF12000                                       | OW: 397377<br>NW: 5655985 | unbefriedigend  |
|                                | Befischungsstrecken-Nr.                        | Bewertung                 |                 |
| Fischfauna                     | 2015-06-30_PST_537_006, 2018-06-13_PST_537_009 | unbefriedigend            |                 |

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

| Messstellen-Nr.                            | Koordinaten               | Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016 |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OBF12000                                   | OW: 397377<br>NW: 5655985 | Diflufenican                                                              |
| Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: |                           | nein                                                                      |

# Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

|                 | Bewertung          |
|-----------------|--------------------|
| Morphologie     | stark verändert    |
| Durchgängigkeit | schlechter als gut |
| Wasserhaushalt  | mäßig verändert    |

Bewertungsskala  
Morphologie:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ■ | unverändert           |
| ■ | gering verändert      |
| ■ | mäßig verändert       |
| ■ | deutlich verändert    |
| ■ | stark verändert       |
| ■ | sehr stark verändert  |
| ■ | vollständig verändert |

Bewertungsskala  
Durchgängigkeit:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ■ | sehr gut           |
| ■ | gut                |
| ■ | schlechter als gut |

Bewertungsskala  
Wasserhaushalt:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ■ | unverändert / sehr gering verändert  |
| ■ | gering verändert                     |
| ■ | mäßig verändert                      |
| ■ | stark verändert                      |
| ■ | sehr stark bis vollständig verändert |

| Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBF12000        | OW: 397377<br>NW: 5655985 | Gesamtposphor, Orthophosphat-Phosphor                                                                              |

## 6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

|                    | Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Bewertung |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Chemischer Zustand | OBF12000        | OW: 397377<br>NW: 5655985 | nicht gut |

Bewertungsskala Chemie:

|   |           |
|---|-----------|
| ■ | gut       |
| ■ | nicht gut |

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen

Nicht ubiquitäre Stoffe keine

## 7. Bewirtschaftungsziele

| Ziel                       | Ausnahmeregelung      | Zielerreichung bis |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Guter ökologischer Zustand | ja: Fristverlängerung | nach 2027          |
| Guter chemischer Zustand   | ja: Fristverlängerung | nach 2045          |

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Punktquellen - kommunales Abwasser

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

# Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)

## Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

---

## Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

### 8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)

| LAWA-Nr. | Maßnahmengencode | LAWA-Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | Status                      |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6        | Elbe_MEI_0312    | Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen                                                                                                                          | abgeschlossen               |
| 7        | Elbe_PIR_0205    | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | in Realisierung             |
| 7        | Elbe_PIR_0206    | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | in Realisierung             |
| 7        | Elbe_PIR_0207    | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | in Realisierung             |
| 8        | Elbe_PIR_0296    | Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen                                                                                                                         | abgeschlossen               |
| 69       | Elbe_PIR_0253    | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | in Realisierung             |
| 69       | Elbe_PIR_0316    | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | abgeschlossen               |
| 69       | Elbe_PIR_0332    | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69       | Elbe_PIR_0333    | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 69       | MM_41507         | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | Erstidentifizierung erfolgt |
| 70       | MM_41509         | Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                                                                          | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43370         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43371         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43373         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43374         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43376         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43377         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43378         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501      | MM_43380         | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 503      | MM_43372         | Informations- und Fortbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                          | Erstidentifizierung erfolgt |
| 505      | MM_43375         | Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen                                                                                                                                                  | Erstidentifizierung erfolgt |

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

## Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)


| LAWA-Nr. | Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70       | Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  |
| 71       | Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils |
| 504      | Beratungsmaßnahmen Landwirtschaft                                                             |

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagentrichtlinie (HWRM-RL)  
(Berichtsstand 12/2020)

| LAWA-Nr. | Nr. in Karte | Maßnahmen-Bezeichnung | Status |
|----------|--------------|-----------------------|--------|
|----------|--------------|-----------------------|--------|

keine Maßnahmen vorhanden

# Wilde Sau-1 (DESN\_537316-1)



[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)