


## Rumpelbach (DESN\_5661968)



### 1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Gewässerart            | Fließgewässer         |
| OWK-ID                 | DESN_5661968          |
| OWK-Name               | Rumpelbach            |
| Verlauf ab             | Quelle                |
| Verlauf bis            | Mündung Triebitzbach  |
| Länge                  | 7,01 km               |
| Eigeneinzugsgebiet     | 10,36 km <sup>2</sup> |
| Gesamteinzugsgebiet    | 10,36 km <sup>2</sup> |
| Gewässername           | Rumpelbach            |
| Gewässerordnung        | 2, außerhalb Sachsens |
| Wasserkörpereinstufung | natürlich (NWB)       |




Foto: LfULG

## Rumpelbach (DESN\_5661968)

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ausweisungsgründe<br>(erheblich verändert)      | -                                                                 |
| Vorranggewässer                                 | nein                                                              |
| Zielerreichungsgewässer                         | ja                                                                |
| OWK-Oberlieger                                  | -                                                                 |
| seitl. einmündende OWK<br>(in Fließrichtung)    | -                                                                 |
| OWK-Unterlieger                                 | Triebitzbach (DESN_566196)                                        |
| Grundwasserkörper                               | Vogtl. Schiefergebirge - Weisse Elster - Aubach (DETH_SAL-GW-045) |
| Gewässertyp nach LAWA                           | Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche (Typ: 5)      |
| Fischgemeinschaften                             | Salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals                      |
| Bergbaulich beeinflusstes<br>Gewässer           | nein                                                              |
| Abwasserbedingtes<br>Defizitgewässer            | nein                                                              |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Nitrat)   | nein                                                              |
| prioritäres Gebiet<br>Landwirtschaft (Phosphat) | nein                                                              |

### 2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



### 3. Räumliche Zuordnung

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Flussgebietseinheit    | Elbe                         |
| Koordinierungsraum     | Saale                        |
| Teilbearbeitungsgebiet | Sächsische Weiße Elster/Eger |
| Federführendes Land    | Freistaat Sachsen            |
| Beteiligtes Land       | Freistaat Thüringen          |
| Landkreise             | Vogtlandkreis                |
| Regionale AG           | Weißer Elster                |

# Rumpelbach (DESN\_5661968)

## 4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet  
Grundwasser Quellgebiet Syrau-Kaltenbach

Trinkwasserschutzgebiet  
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach  
Vogelschutzrichtlinie -

Gebiet nach FFH-Richtlinie -

Gebiet mit  
Hochwasserrisiko nein

OWK mit  
Trinkwassergewinnung  
nach §8 OGewV 2016 nein

## 5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

### Ökologischer Zustand

mäßig

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut  
gut bzw. gut und besser  
mäßig  
unbefriedigend  
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

|                                | Messstellen-Nr.                                | Koordinaten               | Bewertung       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Phytoplankton                  | -                                              | OW: -<br>NW: -            | nicht anwendbar |
| Makrophyten/<br>Phytobenthos   | OBF50212                                       | OW: 298013<br>NW: 5609568 | mäßig           |
| Benthische<br>wirbellose Fauna | OBF50212                                       | OW: 298013<br>NW: 5609568 | mäßig           |
|                                | Befischungsstrecken-Nr.                        | Bewertung                 |                 |
| Fischfauna                     | 2015-07-29_PST_566_008, 2018-08-17_PST_566_001 | sehr gut                  |                 |

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

| Messstellen-Nr.                            | Koordinaten               | Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016 |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OBF50212                                   | OW: 298013<br>NW: 5609568 | keine                                                                     |
| Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: |                           | nein                                                                      |

# Rumpelbach (DESN\_5661968)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

|                 | Bewertung                     |
|-----------------|-------------------------------|
| Morphologie     | stark verändert               |
| Durchgängigkeit | Überwacht, aber nicht genutzt |
| Wasserhaushalt  | mäßig verändert               |

Bewertungsskala Morphologie:

|                       |
|-----------------------|
| unverändert           |
| gering verändert      |
| mäßig verändert       |
| deutlich verändert    |
| stark verändert       |
| sehr stark verändert  |
| vollständig verändert |

Bewertungsskala Durchgängigkeit:

|                    |
|--------------------|
| sehr gut           |
| gut                |
| schlechter als gut |

Bewertungsskala Wasserhaushalt:

|                                      |
|--------------------------------------|
| unverändert / sehr gering verändert  |
| gering verändert                     |
| mäßig verändert                      |
| stark verändert                      |
| sehr stark bis vollständig verändert |

| Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBF50212        | OW: 298013<br>NW: 5609568 | Eisen                                                                                                              |

## 6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

|                    | Messstellen-Nr. | Koordinaten               | Bewertung |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Chemischer Zustand | OBF50212        | OW: 298013<br>NW: 5609568 | nicht gut |

Bewertungsskala Chemie:

|           |
|-----------|
| gut       |
| nicht gut |

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(ghi)perylen

Nicht ubiquitäre Stoffe keine

## 7. Bewirtschaftungsziele

| Ziel                       | Ausnahmeregelung      | Zielerreichung bis |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Guter ökologischer Zustand | ja: Fristverlängerung | 2027               |
| Guter chemischer Zustand   | ja: Fristverlängerung | nach 2045          |

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft

# Rumpelbach (DESN\_5661968)

## Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

---

## Rumpelbach (DESN\_5661968)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

### 8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

| Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026) |               |                                                                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LAWA-Nr.                                                         | Maßnahmencode | LAWA-Bezeichnung                                                                                                                                                                                 | Status                      |
| 7                                                                | WE_V_0419     | Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen                                                                                                                                                        | abgeschlossen               |
| 69                                                               | WE_V_0249     | Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13 | zurückgestellt              |
| 501                                                              | MM_43370      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43371      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43373      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43374      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43376      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43377      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43378      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 501                                                              | MM_43380      | Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten                                                                                                                                                | Erstidentifizierung erfolgt |
| 503                                                              | MM_43372      | Informations- und Fortbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                          | Erstidentifizierung erfolgt |
| 505                                                              | MM_43375      | Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen                                                                                                                                                  | Erstidentifizierung erfolgt |


Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

| LAWA-Nr. | Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36       | Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)                   |
| 70       | Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen  |
| 71       | Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils |

#### Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

| LAWA-Nr.                  | Nr. in Karte | Maßnahmen-Bezeichnung | Status |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| keine Maßnahmen vorhanden |              |                       |        |

# Rumpelbach (DESN\_5661968)



[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)