


Göltzsch-3 (DESN_5662-3)



1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_5662-3
OWK-Name	Göltzsch-3
Verlauf ab	Mündung Plohnbach
Verlauf bis	Mündung Weiße Elster
Länge	20,02 km
Eigeneinzugsgebiet	55,19 km²
Gesamteinzugsgebiet	232,64 km²
Gewässername	Göltzsch
Gewässerordnung	1
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)





Foto: LfULG

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	nein
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	Göltzsch-2 (DESN_5662-2)
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Plohnbach (DESN_56624), Raumbach (DESN_56626), Limbach (DESN_566292), Friesenbach (DESN_566294)
OWK-Unterlieger	Weißer Elster Göltzsch bis Seilersbach (DETH_566_120-153)
Grundwasserkörper	Göltzschgebiet (DESN_SAL-GW-044), Vogtl. Schiefergebirge - Weisse Elster - Aubach (DETH_SAL-GW-045), Oberlauf der Weißen Elster (DESN_SAL-GW-043)
Gewässertyp nach LAWA	Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse (Typ: 9)
Fischgemeinschaften	Salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	ja: Altbergbau (Erze, Spate, Steinkohle)
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	ja
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	ja (seit 1. BWZ)

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Saale
Teilbearbeitungsgebiet	Sächsische Weiße Elster/Eger
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	Freistaat Thüringen
Landkreise	Vogtlandkreis

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Regionale AG

Weißer Elster

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet
Grundwasser QG Kleingera, QG Heckelohe, QG Hauptmannsgrün

Trinkwasserschutzgebiet
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach
Vogelschutzrichtlinie -

Gebiet nach FFH-Richtlinie Göltzschtal

Gebiet mit
Hochwasserrisiko DESN_RG_566_SAL_OWE

OWK mit
Trinkwassergewinnung nach §8 OgeV 2016 nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut
gut bzw. gut und besser
mäßig
unbefriedigend
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	-	OW: - NW: -	nicht anwendbar
Makrophyten/ Phytobenthos	OBF52000	OW: 303236 NW: 5612670	mäßig
Benthische wirbellose Fauna	OBF52000	OW: 303236 NW: 5612670	mäßig
	Befischungsstrecken-Nr.	Bewertung	
Fischfauna	2015-07-27_PST_566_006, 2018-08-21_PST_566_003, 2015-07-27_PST_566_001, 2018-08-22_PST_566_006	unbefriedigend	

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGeV 2016
OBF52000	OW: 303236 NW: 5612670	Arsen, Zink, Imidacloprid, Nicosulfuron
Berücksichtigung Hintergrundkonzentration:		nein

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	deutlich verändert
Durchgängigkeit	schlechter als gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

	unverändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	deutlich verändert
	stark verändert
	sehr stark verändert
	vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

	sehr gut
	gut
	schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

	unverändert / sehr gering verändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	stark verändert
	sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF52000	OW: 303236 NW: 5612670	Ammoniak-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Eisen, Gesamtphosphor, Nitrit-Stickstoff, Orthophosphat-Phosphor, max. Wassertemperatur Gesamt, max. Wassertemperatur Winter

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF52000	OW: 303236 NW: 5612670	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

	gut
	nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(ghi)perylene, Heptachlor und Heptachlorepoxyd

Nicht ubiquitäre Stoffe Bis(2-ethylhexyl)Phthalat (DEHP), Fluoranthren, Nickel und Verbindungen

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Punktquellen - kommunales Abwasser

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände

Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Diffuse Quellen - Bergbau

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Unkannt oder obsolet

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Wasserkraft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengcode	LAWA-Bezeichnung	Status
7	WE_V_0273	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0275	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0277	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0279	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0280	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0281	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0288	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0289	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0320	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0321	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0381	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0382	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0429	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_V_0430	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
8	WE_V_0644	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
9	WE_V_0720	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
69	LTV_001801	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	LTV_001806	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	LTV_001875	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	LTV_002058	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	LTV_002280	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
69	WE_V_0654	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	WE_V_0691	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	WE_V_0756	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
70	LTV_001580	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
70	LTV_001909	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	abgeschlossen
71	LTV_000385	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	LTV_001581	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	LTV_002059	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	WE_V_0707	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	WE_V_0736	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Erstidentifizierung erfolgt
72	LTV_001582	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
72	LTV_001876	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
72	WE_V_0707	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
72	WE_V_0736	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
73	LTV_000500	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001206	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001207	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001210	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001211	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001212	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001272	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001275	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001798	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001802	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001804	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001814	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001872	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001874	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengencode	LAWA-Bezeichnung	Status
73	LTV_001883	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001884	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001885	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	WE_V_0707	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	WE_V_0736	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
94	LTV_001205	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001270	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001803	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001873	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
501	LTV_001868	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Planung
501	LTV_002044	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Planung
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43408	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Realisierung
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungsmaßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.


LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
36	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)
69	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
76	Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen
501	Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
----------	--------------	-----------------------	--------

Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	2	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	3	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung



Göltzsch-3 (DESN_5662-3)

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)