


Floßgraben (DESN_566696)



1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_566696
OWK-Name	Floßgraben
Verlauf ab	Quelle
Verlauf bis	Mündung Pleiße
Länge	4,43 km
Eigeneinzugsgebiet	55,31 km ²
Gesamteinzugsgebiet	55,31 km ²
Gewässername	Floßgraben
Gewässerordnung	2
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)




Foto: LfULG

Floßgraben (DESN_566696)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	nein
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	-
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	-
OWK-Unterlieger	Pleiße-4b (DESN_5666-4B)
Grundwasserkörper	Weißelsterbecken mit Bergbaueinfluss (DESN_SAL-GW-059)
Gewässertyp nach LAWA	Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern (Typ: 19)
Fischgemeinschaften	Gewässer des Epipotamals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	ja: Braunkohlebergbau (West Sachsen)
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Saale
Teilbearbeitungsgebiet	Sächsische Weiße Elster/Pleiße
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	-
Landkreise	LK Leipzig, Stadt Leipzig
Regionale AG	Weißer Elster

Floßgraben (DESN_566696)

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet
Grundwasser -

Trinkwasserschutzgebiet
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach
Vogelschutzrichtlinie Leipziger Auwald

Gebiet nach FFH-Richtlinie Elsteraue südlich Zwenkau, Leipziger Auensystem

Gebiet mit
Hochwasserrisiko nein

OWK mit
Trinkwassergewinnung
nach §8 OGewV 2016 nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut
gut bzw. gut und besser
mäßig
unbefriedigend
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	-	OW: - NW: -	nicht anwendbar
Makrophyten/ Phytobenthos	OBF53780	OW: 315712 NW: 5686787	unbefriedigend
Benthische wirbellose Fauna	OBF53780	OW: 315712 NW: 5686787	mäßig
	Befischungsstrecken-Nr.		Bewertung
Fischfauna	2015-09-01_PST_566_001, 2018-10-02_PST_566_001		unbefriedigend

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBF53780	OW: 315712 NW: 5686787	Imidacloprid
Berücksichtigung Hintergrundkonzentration:		nein

Floßgraben (DESN_566696)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	stark verändert
Durchgängigkeit	sehr gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

unverändert
gering verändert
mäßig verändert
deutlich verändert
stark verändert
sehr stark verändert
vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

sehr gut
gut
schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

unverändert / sehr gering verändert
gering verändert
mäßig verändert
stark verändert
sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF53780	OW: 315712 NW: 5686787	Sulfat

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF53780	OW: 315712 NW: 5686787	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

gut
nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen

Nicht ubiquitäre Stoffe Nickel und Verbindungen

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Diffuse Quellen - Bergbau

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere

Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Floßgraben (DESN_566696)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Andere signifikante Einflüsse

Floßgraben (DESN_566696)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
7	WE_LK_L_0142	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	WE_LK_L_0143	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
24	WE_LDL_0092	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	in Realisierung
24	WE_LDL_0097	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	in Realisierung
24	WE_LDL_0124	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	abgeschlossen
24	WE_LDL_0125	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	in Planung
63	WE_LDL_0057	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	abgeschlossen
63	WE_LK_L_0242	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	abgeschlossen
69	WE_LDL_0135	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	WE_LK_L_0242	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	WE_LK_L_0302	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
70	WE_LDL_0132	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	in Planung
70	WE_LDL_0133	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	in Planung
70	WE_LDL_0153	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Studie/Grundlagenermittlung
70	WE_LDL_0154	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Studie/Grundlagenermittlung
71	WE_LDL_0132	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	WE_LDL_0133	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	WE_LDL_0134	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	WE_LDL_0153	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Studie/Grundlagenermittlung
71	WE_LDL_0154	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Studie/Grundlagenermittlung
72	WE_LDL_0132	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung
72	WE_LDL_0133	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung
72	WE_LDL_0134	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung

Floßgraben (DESN_566696)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
72	WE_LDL_0153	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Studie/Grundlagenermittlung
72	WE_LDL_0154	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Studie/Grundlagenermittlung
72	WE_LK_L_0242	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	abgeschlossen
73	WE_LDL_0073	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	WE_LDL_0074	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	WE_LDL_0132	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	WE_LDL_0133	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	WE_LDL_0134	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	WE_LDL_0153	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Studie/Grundlagenermittlung
73	WE_LDL_0154	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Studie/Grundlagenermittlung
79	WE_L_0020	Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung	in Realisierung
85	WE_LDL_0132	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	in Planung
85	WE_LDL_0133	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	in Planung
85	WE_LDL_0134	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	in Planung
85	WE_LDL_0135	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	abgeschlossen
85	WE_LDL_0153	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Studie/Grundlagenermittlung
85	WE_LDL_0154	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Studie/Grundlagenermittlung
85	WE_LDL_0156	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Studie/Grundlagenermittlung
85	WE_LDL_0157	Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen	Studie/Grundlagenermittlung
95	WE_L_0078	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	WE_LDL_0156	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Studie/Grundlagenermittlung
501	WE_LDL_0157	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Studie/Grundlagenermittlung
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungsmaßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt

Floßgraben (DESN_566696)


Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
72	Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Floßgraben (DESN_566696)



Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

○	WRRL-Maßnahmen der rAG
□	HWRM-RL-Maßnahmen der LTV
Status	
■	nicht umsetzbar
■	zurückgestellt / unbekannt
■	Erstidentifizierung erfolgt
■	Studie/Grundlagenermittlung
■	in Planung
■	in Realisierung
■	abgeschlossen

Fließgewässer-Wasserkörper

■	Bundeswasserstraße
■	Gewässer 1. Ordnung
■	Gewässer 2. Ordnung
■	Anrainer
■	Eigeneinzugsgebiet

Fachdaten: LfULG 2021
Geobasisdaten: © DTK 2021, GeoSN

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)